

Testy a fotodokumentácia

9×19 mm: 3 000 výstrelů

5.56×45 NATO Frangible: 50 zásahů podľa zdrojovej fotodokumentácie

A / TECHNICKÝ ZÁZNAM VÝROBCU



Testované telo po 3 000 výstreloch: predný pohľad.

Rozpoznateľná predná silueta

Pri zdokumentovanej skúške s muníciou 9×19 mm FMJ, 124 gr, zo vzdialenosti 10 m zostala predná výcviková silueta funkčne rozpoznateľná aj po 3 000 výstreloch. Najväčšie poškodenie vzniklo na zadnej výstupnej strane.

Bolo vystrelených 3 000 nábojov. Samostatný počet potvrdených zásahů nebol evidovaný.

Podmienky skúšky

Dátum	8. 4. 2026
Miesto	Strelnica Okružla Hora, 962 41 Bzovík
Munícia	9×19 mm FMJ, 124 gr / 8,0 g
Vzdialenosť	10 m
Použité zbrane	Glock 19; Grand Power P24; Grand Power Q1
Strelci	Pavol Sliacky a Miroslav Paľovič
Identifikátor tela	EKOLEBO-MTS01-2026-04-08-01

A / TECHNICKÝ ZÁZNAM VÝROBCU

Výsledok a konečný stav

Pred skúškou

19,01 kg

Po 3 000 výstreloch

17,74 kg

Úbytok hmotnosti


1,27 kg / 6,68 %



Predný pohľad



Zadná výstupná strana



Bočný pohľad

Fotodokumentácia po 3 000 výstreloch: predný, zadný a bočný pohľad.

Čo výsledok dokladá

Ide o technický záznam výrobcu pre konkrétnu skúšobnú zostavu, nie o nezávislú ani balistickú certifikáciu. Výsledok nie je maximálna životnosť ani garancia počtu zásahov. Výdrž sa môže meniť podľa munície, kalibru, vzdialenosti, koncentrácie zásahov, uhla, prostredia, údržby a podmienok strelnice.

B / DOPLNKOVÁ FOTODOKUMENTÁCIA

5.56×45 NATO Frangible

Doplnková fotodokumentácia série 5.56×45 NATO Frangible. Údaj 50 zásahov pochádza z pôvodného podkladu; nejde o nezávislé spočítanie otvorov.



01 / Detail zásahu




02 / Detail zásahu

Detailné zábery označené ako 1 zásah sa k údaju 50 zásahov nepočítavajú.


Dátum, miesto, vzdialenosť, podrobná špecifikácia munície, hmotnosti a identifikátor tela nie sú doložené. Podmienky skúšky 9×19 mm sa na túto sériu nevzťahujú.

B / DOPLNKOVÁ FOTODOKUMENTÁCIA

Séria 5.56×45 NATO Frangible



03 / Celkový pohľad



04 / Detail série

Na fotografii je aj samostatne označený zásah inou, presne nepotvrdenou muníciou. Celkové poškodenie preto nemožno pripísať výlučne sérii frangible.

Obe časti majú samostatný zdroj a oddelené výsledky. Nie je doložené, že ide o to isté telo. Výsledky neurčujú spoločnú životnosť ani univerzálnu vhodnosť pre inú muníciu.

Dokument nerozširuje povolený režim použitia. Vždy platí aktuálny návod a pravidlá prevádzkovateľa strelnice.

Zdroj časti A: EKOLEBO, záznam skúšky 9×19 mm / 3 000 výstrelov, 8. 4. 2026.

Zdroj časti B: EKOLEBO, 5.56×45 NATO Frangible Test; doplnková fotodokumentácia.